

Hafner Artikelnummer (Ventile)	REACH 1907/2006 Erklärung Nr.	RoHS 2015/863/EU konform	ECHA SCIP Nummer
BV...	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	595bcd82-c45e-492d-837f-5ebcc83ea2ec
BR...	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	595bcd82-c45e-492d-837f-5ebcc83ea2ec
BL...	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	595bcd82-c45e-492d-837f-5ebcc83ea2ec
BG...	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	595bcd82-c45e-492d-837f-5ebcc83ea2ec
BZ...	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	595bcd82-c45e-492d-837f-5ebcc83ea2ec
BA...	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	d9e5be9f-2f8b-40fa-85bc-4fe3f4f1ed6e
BAE...	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	d9e5be9f-2f8b-40fa-85bc-4fe3f4f1ed6e
BH...	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	d9e5be9f-2f8b-40fa-85bc-4fe3f4f1ed6e
BHP...	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	d9e5be9f-2f8b-40fa-85bc-4fe3f4f1ed6e
HV...	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	0830b036-ad0f-4494-9853-cbc9b89ea9b8
HVR...	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	0830b036-ad0f-4494-9853-cbc9b89ea9b8
HVN...	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	0830b036-ad0f-4494-9853-cbc9b89ea9b8
HVRN...	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	0830b036-ad0f-4494-9853-cbc9b89ea9b8
HVRZ...	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	0830b036-ad0f-4494-9853-cbc9b89ea9b8
HVRZN...	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	0830b036-ad0f-4494-9853-cbc9b89ea9b8
HVZ...	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	0830b036-ad0f-4494-9853-cbc9b89ea9b8
P...	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	5bae67e4-9e35-4ba1-ba95-5d250db8b3d9
PN...	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	5bae67e4-9e35-4ba1-ba95-5d250db8b3d9
PO...	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	5bae67e4-9e35-4ba1-ba95-5d250db8b3d9
ES...	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	60e3afbb-ec93-4f1f-b9a2-24d8f49f04ce
VA...	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	60e3afbb-ec93-4f1f-b9a2-24d8f49f04ce
ERV...	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	60e3afbb-ec93-4f1f-b9a2-24d8f49f04ce
SE...	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	60e3afbb-ec93-4f1f-b9a2-24d8f49f04ce
DSV...	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	60e3afbb-ec93-4f1f-b9a2-24d8f49f04ce
DSVH...	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	60e3afbb-ec93-4f1f-b9a2-24d8f49f04ce
DSVN...	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	60e3afbb-ec93-4f1f-b9a2-24d8f49f04ce
PFF...	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	60e3afbb-ec93-4f1f-b9a2-24d8f49f04ce
D...	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	60e3afbb-ec93-4f1f-b9a2-24d8f49f04ce
DR...	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	60e3afbb-ec93-4f1f-b9a2-24d8f49f04ce
DRN...	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	60e3afbb-ec93-4f1f-b9a2-24d8f49f04ce
DRF...	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	60e3afbb-ec93-4f1f-b9a2-24d8f49f04ce
AND...	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	60e3afbb-ec93-4f1f-b9a2-24d8f49f04ce
OR...	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	60e3afbb-ec93-4f1f-b9a2-24d8f49f04ce
YES...	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	60e3afbb-ec93-4f1f-b9a2-24d8f49f04ce
NOT...	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	60e3afbb-ec93-4f1f-b9a2-24d8f49f04ce
SGV...	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	450b036b-775c-454d-8c97-aa11b0e44024
UB...	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	d91e9433-10a4-4d05-8acf-46512480113e
SENR...	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	d91e9433-10a4-4d05-8acf-46512480113e
BHN...	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	d91e9433-10a4-4d05-8acf-46512480113e
CBN...	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	d91e9433-10a4-4d05-8acf-46512480113e
MH... (plastic)	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	c388b9bc-4565-4c4c-9b33-173ac71e296d
MOH... (plastic)	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	c388b9bc-4565-4c4c-9b33-173ac71e296d
MX... (plastic)	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	c388b9bc-4565-4c4c-9b33-173ac71e296d
BV...	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	d173a3b0-178c-427c-a333-61388c0fded0
WBV...	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	63090a33-00ac-4b11-897e-9dd2a7b82eb5
WBVKS...	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	66b9e87f-502e-4b49-979f-03c195475bb9
WKV...	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	896c2016-6dbc-4021-8fd1-1002bb0e3090
WHV...	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	280b98b7-041e-4925-88bc-cb77e836bc3a
WRV...	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	5fd1e74d-9368-4ebf-a4b8-7f6f8c6248f6
WMV...	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	5fd1e74d-9368-4ebf-a4b8-7f6f8c6248f6

Hafner Artikelnummer (Ventile)	REACH 1907/2006 Erklärung Nr.	RoHS 2015/863/EU konform	ECHA SCIP Nummer
WMJ...	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	8c3e9387-d4b1-480a-8802-38974127431c
WRLJ...	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	19e8cff4-bb42-4554-819b-057360405e13
WGV...	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	f604a851-322c-46d5-8417-97890e19f695
EWV...	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	2664a112-c47a-49d6-b568-547803182276
PLL...	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	cc2b4ca8-39c1-403c-8929-22dc6267306b
IMHJ...	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	1f7c2473-c47b-4e9b-abbb-0f66a73f8111
SIMPG...	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	1f7c2473-c47b-4e9b-abbb-0f66a73f8111
...KES	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	691e6399-7da8-4694-97ef-1b62a67f865e
...TT	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	691e6399-7da8-4694-97ef-1b62a67f865e
...TT AIR	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	691e6399-7da8-4694-97ef-1b62a67f865e
...HT	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	691e6399-7da8-4694-97ef-1b62a67f865e
...NT	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	691e6399-7da8-4694-97ef-1b62a67f865e
M...	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	ac9ad062-c7bd-467a-872f-b2ae22c6f9f4
MD...	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	ac9ad062-c7bd-467a-872f-b2ae22c6f9f4
MK...	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	ac9ad062-c7bd-467a-872f-b2ae22c6f9f4
MOD...	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	ac9ad062-c7bd-467a-872f-b2ae22c6f9f4
MH...	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	ac9ad062-c7bd-467a-872f-b2ae22c6f9f4
MOH...	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	ac9ad062-c7bd-467a-872f-b2ae22c6f9f4
MN...	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	ac9ad062-c7bd-467a-872f-b2ae22c6f9f4
MEH...	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	ac9ad062-c7bd-467a-872f-b2ae22c6f9f4
MNH...	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	ac9ad062-c7bd-467a-872f-b2ae22c6f9f4
MNK...	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	ac9ad062-c7bd-467a-872f-b2ae22c6f9f4
MNOH...	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	ac9ad062-c7bd-467a-872f-b2ae22c6f9f4
MNEH...	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	ac9ad062-c7bd-467a-872f-b2ae22c6f9f4
MNOK...	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	ac9ad062-c7bd-467a-872f-b2ae22c6f9f4
MMD...	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	ac9ad062-c7bd-467a-872f-b2ae22c6f9f4
LAZ...	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	739d017c-0a28-47f5-9699-efb5ce1c9773
KFZ...	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	0e302b38-235a-492b-b457-2646a36ad187
...VES (Edelstahlventile)	1	ja	-
A-50901, A-50910, A-50920, A-50905, A-50915, A-50925, A-55900, A-55910, A-55920, A-55905, A-55915, A-55925, A-55902, A-55912, A-55922, A-55906, A-55916, A-55926, A-55900, A-56910, A-56920, A-56935, A-56945, A-56955, A-57901, A-57910, A-57920, A-57905, A-57915, A-57925, A-06926, A-08900, A-08910, A-08920, A-08905, A-08915, A-08925, A-55945, A-55950, A-55955, A-55960, A-55970, A-55975, A-55980, A-8850, A-8860, A-8870, A-06050, A-06060, A-06062, A-06063, A-06162, A-06163, A-06064, A-57065, A-08880, A-08890	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	a485a88f-ba68-47d0-897e-07aaf738fa5f

Hafner Artikelnummer (Ventile)	REACH 1907/2006 Erklärung Nr.	RoHS 2015/863/EU konform	ECHA SCIP Nummer
A-06300, A-06310, A-06320, A-06330, A-06340, A-06350, A-06400, A-06410, A-06420, A-06430, A-06440, A-06450, A-06460, A-06470, A-06490, A-06500, A-06540, A-06560, A-06570, A-06600, A-066300, A-066310, A-066315, A-06700, A-06710, A-06720, A-06065, A-06066, A-06067, A-06068, A-06069, A-06074, A-06075, A-06750L, A-06755L, A-06760L, A-06765L	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	89205e9c-c4ff-44a1-91cc-7751af460ad8
A-X1F, A-X2F, A-X3F, A-X4F	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	42fbc9a-2c54-4261-9be4-1225f299d8a1
EAV-211-A20-1/8FK-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	1a3da378-5761-4fde-bcae-b2a47fa116e4
EAV-211-A20-1/4FK-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	4c45a091-0abf-42bc-8dc3-19fab7f2aa3e
EAV-211-A30-1/8FK-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	deb0845c-c017-42dc-9eb0-d0dfb25cbad
EAV-211-A30-1/4FK-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	31018731-d724-46c1-a754-66e6af1d8a1c
EAV-211-B18-1/8F-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	c1e4b2c2-391a-49db-b1f4-576555a7f004
EAV-211-C15-1/8F-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	f3e1acbe-6aa4-46d0-aea8-870a5c9095e0
EAV-211-C18-1/8B-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	689071b0-715a-40e0-8caf-79bc056379d1
EAV-211-C18-1/8F-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	fbe75f16-d432-4b63-a2d6-5e643e9a4264
EAV-211-D15-1/8F-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	af925ca6-b869-4b40-82c4-64f3091b8be9
EAV-211-D18-1/8F-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	ad657778-f8d0-42ab-868e-8a4546d7e72c
EAV-713-A30-1/4FK-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	634a1223-d175-4b4f-96cf-978df87b486
EGV-211-A79-3/8BN-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	60e8e27f-3d8c-4948-9bfc-1f764ea2a2bb
EGV-211-A79-3/8FN-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	0d1a3561-5ba4-4858-9f09-9c76f4913410
EGV-211-A79-1/2BN-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	4f620483-3e92-4c77-8cb9-b83a33c14715
EGV-211-A79-1/2FN-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	e0e36c90-93f0-4044-8e09-199150a101f0
EGV-211-Z77-1/2PP-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	8837bc6f-507e-46f5-baa4-a88c41e190b0
EGV-111-A78-1/2BN-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	d50c6c17-3a44-4387-92f5-ffdcc902c8f8
EGV-111-A78-1/2PN-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	527d2634-51ba-4b90-8a7e-e6e159c6c91d
EGV-111-A78-1/2FN-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	d25416ff-eeff-42ec-a1a6-f522584e6083
EGV-111-A78-3/4BN-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	95ac567e-11af-409c-829f-a6743c4ba7
EGV-111-A78-3/4FN-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	32055a40-c2e9-441a-b24e-c4cc61c8cac3
EGV-111-A78-3/4FN-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	a22581f6-95fd-423e-9299-bebf9c5a9e60
EGV-111-A78-1BN-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	8b5880c2-20da-4d3f-aaf6-ca8af8b040b8
EGV-111-A78-1PN-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	4cdf0f3-058d-4ca0-bdcd-e6df7e1095b2
EGV-111-A78-1FN-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	0b2ea247-b96f-469e-aa95-2b024e658395
EGV-111-A78-5/4BN-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	be60e7e5-d417-42f5-97e0-da49f188689c
EGV-111-A78-5/4PN-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	4a28e62b-648f-4e89-9820-f8a040e93d75
EGV-111-A78-5/4FN-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	c520eb9c-608a-4d0b-a8c7-4d8f9c1a0467
EGV-111-A78-6/4BN-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	a69e6fd6-1ab1-436c-ba7d-e53752fcacaf
EGV-111-A78-2BN-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	32225d9b-f626-445d-92d0-25fb15a2d323
EGV-111-A78-2PN-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	1a517248-fa4b-41ef-a604-ee9a07e1c3b2
EGV-111-A78-2FN-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	d2a0f3a3-14cd-4113-9f43-175435ead665
EGV-112-A78-3/4BN-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	5b3e4f62-255f-4fb2-a87e-f75cf8582a19
EGV-111-B96-1/2BP-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	e13a56a5-36a1-4549-8be8-0d4444b6b923
EGV-111-B96-3/4BP-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	b3f040a7-1570-4113-a599-abda4081c2c3
EGV-111-B96-3/4PP-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	6c315ecc-8686-442d-b2f5-c15d267230b6
EGV-111-B96-2BP-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	6bff87b7-ebe4-4ab2-8105-c6748f5cc243
EGV-111-B96-2PP-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	a958b6d9-ff2e-4c2a-a73d-5b4474ba1bc2
EGV-111-Z76-3/4FP-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	9004c7ac-10d7-4550-b862-073c1baf10ad
PGV-131-B76-1/2BP	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	8345c26e-10aa-4bb7-9525-f0a1be7cf00f
PGV-151-A96-1/2BP	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	9b975085-6d37-4b85-9203-bf1bca88be7d
PGV-151-A96-3/4BP	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	6d768309-9dd8-4446-9abd-0286c26a1a07
PGV-151-A96-1BP	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	79955a1b-4f8c-4746-a0e2-98bf75c50fc8
EGV-111-AHL-D32FR-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	40fc7ac7-bbe6-48a7-9fc3-89cb217408d9
EGV-111-AH9-1/2BN-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	10346b39-4860-44b7-97ec-bdb142c6783f
EGV-111-AH9-1/2BR-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	d48620c3-921e-447d-8e1b-8bd90fcded5d
EGV-311-AH9-1/2FN-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	ed34dc20-2c5b-4e4e-8c6f-22f4491bea53

Hafner Artikelnummer (Ventile)	REACH 1907/2006 Erklärung Nr.	RoHS 2015/863/EU konform	ECHA SCIP Nummer
EGV-311-A7L-1/2FR-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	8656eefd-de89-4aaf-9c4f-fc35a320d756
EGV-315-ZH9-1/2FP-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	1da8e27d-da07-4303-89b8-b3758da9e043
EGV-311/M1-A7L-1/2PN-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	34f9d90b-8e14-45a0-9966-ca578d2750d5
EGV111/V2AH91/2FN00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	2a55d014-6dcb-44de-a9a3-6e3fc8a91684
EGV111/M3A7L1/2FN00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	0d92a9b6-3d3b-417a-af21-629949513a25
EGV1035/V2AH93/4PN00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	378e65cd-c0d6-4d46-a776-3fd224487646
EGV-121-C78-3/4BN-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	e09bbafd-7e1d-458c-be6e-bd64a63e4f75
EGV-813-A79-1/2FN-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	408ed643-7867-49ea-908f-e8fcc083ae98
EGV-713-A79-1BN-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	2263fdc6-5fe1-45ad-b78a-10e43831092d
PKV-131-A11-1/2B	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	446826b6-7468-4cf9-8ad2-79fedf213dd
PKV-131-A11-1/2F	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	12e48bca-1826-4f9d-a129-17e98062c7e7
PKV-131-A11-3/4B	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	963ad823-5182-4f1d-a405-01b3a0e64910
PKV-131-A11-3/4H	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	1c0b7b5a-e287-4040-b9ea-b42133b7ef68
PKV-131-A11-3/4F	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	072cc5c3-b668-4490-81be-99c9c062205d
PKV-131-A11-1/2B-VAC	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	eef80f97-b9ac-4cd9-8614-c5c273366c2d
PKV-131Q-A11-1/2F	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	c86de57b-7809-4438-803e-84c0b95cd214
PKV-137-F71-3/4B	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	8c422805-6fff-438d-b36a-94b3fe679bdf
EBM-103-A00-000F-002/2	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	7ddec306-0728-4196-9cfe-fbe5ac17d640
EBV113A301/4F024DCS9	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	b1ef3ac2-a45a-4cdc-8f15-e22b13d0ebf2
EBV113A601/4B024DCS9	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	0b8f3999-ff09-400f-9ddd-194b48b69b79
EBV153A603/8B024DCS9	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	8b9bb8d3-3023-4106-9419-9fbd4d08b3b9
VNR-133-M40-1/8B	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	a5b1f6b6-3a03-4a3b-9096-552c2d3ddb70
VNR-133-M40-1/8F	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	6f95b38e-4482-4fc0-87ff-4d94f2672402
VNR-133-M60-1/4B	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	d47bc903-60f7-4020-870f-b21fcb3cac26
VNR-133-M60-1/4F	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	9ef260e6-1cee-4bda-872c-efc13a7ac783
VNR-133-M60-1/4F-S4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	f19f1379-f4de-41a4-9388-cdd64c7b1556
VNR-958-P45-4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	f05d419a-2c70-49c4-88ac-958c93ce1be3
VNR-958-P45-6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	5751664a-c8cc-4c73-a8b5-e422786c1863
VNR-958-P45-8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	fe42a2ce-6468-4a46-99e5-f65956d45882
SSC-219M-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	f505f0d0-7c68-453e-aea0-6c4b012eb250
SSC-219M-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	b7127ae4-f971-46e3-9caf-6b0d4ca20f2d
RFO-958-P20-4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	e924f7f2-6284-44ab-86f7-5440e70e0d11
RFO-958-P20-6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	a2a7a172-833b-44bd-bcdf-222ae884894d
RFO-958-P20-8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	95d1342f-4b15-4094-9591-9b7ad3a10b43
RFO-958-P30-4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	1d178c68-f2ee-48ef-9645-2e6d1ddb4d42
RFO-958-P30-6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	803102a3-5f3c-4ba0-9ddb-0a3a7c7164a2
RFO-958-P30-8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	5945e4d8-a942-4bdb-900c-7bca81361985
RFO-958-P320-6FF	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	805d2d99-b1be-4f02-9935-1cbb5260e60d
RFU-958-P20-4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	4266d556-7771-4bc1-aca4-0d0902e4baf2
RFU-958-P20-6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	4e974d58-28d6-481d-8fe3-c6f0a5551afe
RFU-958-P20-8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	c99627d8-1212-4895-9daa-e774960e0bc1
RFU-958-P30-4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	ff9cd94e-dee2-4864-a4cb-cb30008cb6ed
RFU-958-P30-6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	6d9f1ba0-d9d5-4fd5-91c9-5e5bc77c9386
RFU-958-P30-8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	9191e2ab-b6bb-499a-99a3-2f9054e49eae
SCU-219M-M5N-4P	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	cf8e62ce-7131-400f-84df-37946b66bb0d
SCU-219M-M5N-6P	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	15df3592-f78f-49e1-ac9b-570138521eb5
SUC-219M-M5N-4P	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	44efba35-8825-47d4-aa53-9dbcee87dd89
SUC-219M-M5N-6P	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	909eb270-2792-4462-abde-5c66a0d1c225
SCU-219M-1/8N-4P	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	ff0292eb-72f6-4f41-ae0d-11c0c7acb7c4
SCU-219M-1/8N-6P	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	3c9b7317-2434-45f7-a284-9729e132c9c7
SCU-219M-1/8N-8P	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	b6db7200-5b20-4ade-a9c5-e5c7fe43bfe3
SUC-219M-1/8N-6P	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	ccd5822e-f87f-4f42-ac1b-efee845a2dc7
SUC-219M-1/8N-8P	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	fe7d57ad-aa01-4007-9fcb-e4ae526eba55
SCU-219M-1/4N-6P	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	10f9d123-286f-4a7a-aa17-2e982b1acc7d
SCU-219M-1/4N-8P	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	8ed0b2e8-d981-4a3e-9690-42e9d2844cb7
SUC-219M-1/4N-8P	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	5ddf1f36-ecb6-4485-a3a3-c875f03aecab
RCU-219M-1/8N-4P	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	902704bd-407e-46a3-8a78-4d397f8d335d
RCU-219M-1/8N-6P	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	4e4ee22c-c0cf-4f9a-9c5d-727ae10f6bcb
RCU-219M-1/8N-8P	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	b4364d0f-0bf3-4a70-8420-892444338569
RUC-219M-1/8N-4P	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	3e040af3-1d91-4600-9db8-e936395f6a9b
RUC-219M-1/8N-6P	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	0a711a3a-8738-4608-83bc-19b72cd55a81
RUC-219M-1/8N-8P	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	1945b6b4-3006-4363-9161-3274598c1158

Hafner Artikelnummer (Ventile)	REACH 1907/2006 Erklärung Nr.	RoHS 2015/863/EU konform	ECHA SCIP Nummer
RCU-219M-1/4N-6P	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	1c6924ed-671f-4774-b79d-aa44308c0b33
RCU-219M-1/4N-8P	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	325931e3-3faa-4d45-bd95-50d0e6761b6d
RUC-219M-1/4N-6P	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	7d9c8949-1381-40b7-8a01-8b93810dca19
RUC-219M-1/4N-8P	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	3a23331a-a7e0-4e98-8a23-1298f0652dff
EGV-161-Z5L-3/4BP-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	e050182b-8701-45ee-b615-63ac2c083a98
EGV1035A783/4PN00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	9d26d7a8-84ac-4dcb-b8b7-b276c1cc84d6
EGV-161-Z56-1BP-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	b28708c7-435c-4c9c-8231-1b53d0b56e87
EDV113A603/8B024DCD9	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	99bf4d23-fcdb-4ec3-9cc1-90227fc0ea43
EDV113A603/8T024DCD9	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	b1cf494a-015c-44c5-9edc-dec5730d8e1e
EDV113A103/8B024DCD9	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	695a9955-1b3c-458b-9ec6-429e689d0966
EDV113A603/8B230ACW9	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	885d0093-324e-4d27-8a0b-f73454528047
EDV113A603/8T230ACW9	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	c4a094be-1029-4d73-a336-fd072ed11530
EDV113A103/8T230ACW9	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	7fd2bc24-0749-41b0-b8b1-ebae617f0259
EDV113A601/2B024DCD9	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	d8821053-3d56-4d1a-a8cb-60a7ece04f75
EDV113A601/2T024DCD9	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	98a0df9c-8594-4dbb-80e6-7d878ef421ae
EDV113A101/2B024DCD9	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	a371997a-51a3-4bff-80a1-44eeb78be14e
EDV113A101/2T024DCD9	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	6a1a5aca-04f2-4e53-9dcf-612e0d87d95e
EDV113A601/2B230ACW9	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	595fd962-c062-4e19-9606-bd464ae1901c
EDV113A601/2T230ACW9	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	941dbde3-1f15-45f9-a43f-320c0176eaa1
EFC-958-P330-6PF-024-10	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	1817590e-8b27-4e34-8b17-9cc861915343
300-154-0055	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	e9f833fb-5344-43c1-a6be-6acdc03a2de3

Hafner Artikelnummer (Verschraubung)	REACH 1907/2006 Erklärung Nr.	RoHS 2015/863/EU konform	ECHA SCIP Nummer
A-50000, A-50010, A-50020, A-50030, A-50040, A-50050, A-50055, A-50100, A-50106, A-50111, A-50116, A-50121, A-50126, A-50130, A-50200, A-50221, A-50216, A-50223, A-50226, A-50230, A-50310, A-50326, A-50500, A-50510, A-50550, A-50560, A-50700, A-50600, A-50900, A-50625, A-55800	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	27021be8-a602-4490-947a-ba53eaddb69b
A-51410, A-51420, A-51430, A-51440, A-55410, A-55420, A-55430, A-55440	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	83da6ecd-1dcd-43af-9c8b-3eebdaad626a
A-55000, A-55010, A-50010N, A-50020N, A-50030N, A-55040, A-50050N, A-50055N, A-50465N, A-55060, A-55106, A-55111,	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	46532ba9-dda7-4eda-a01b-242d2a9e608d
A-55116, A-55126, A-55130, A-55140, A-55150, A-55160, A-55170, A-55175, A-55180, A-55211, A-55216, A-55223, A-55226, A-55230, A-552355235, A-55237, A-55240, A-55310, A-55315, A-55320, A-55325, A-55330, A-55340, A-55345, A-55350, A-55360, A-55365, A-55500, A-55510, A-55520, A-55700, A-55705, A-56010, A-56020, A-56115, A-56215, A-56225, A-56550	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	5c736079-c082-43ce-b6b4-c48c15cab0e5
A-57000, A-57010, A-57020, A-57030, A-57040, A-57050, A-57055, A-57465, A-57060, A-57100, A-57106, A-57111, A-57116, A-57126, A-57130, A-57200, A-57211, A-57216, A-57223, A-57226, A-57230, A-57310, A-57326, A-57500, A-57510, A-57550, A-57560, A-57700, A-57800, A-40005V, A-40010V, A-40020V, A-40030V, A-40040V, A-40050V, A-40060V, A-40116V, A-4011V, A-40116V, A-40126V, A-40130V, A-40216V, A-40226V, A-40230V, A-40310V, A-40550V, A-50600V, A-CH028, A-40700V, A-57610, A-70020, A-70040, A-70116, A-70216, A-70230	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	0159db44-a54e-4a8d-a4f8-43e528339fae
A-59020, A-59030, A-59040, A-59100, A-59116, A-59130, A-59216, A-59226, A-59230	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	ccff6ad8-3b8c-49b1-a49f-893b229fedc0
A- 58000, A-58040, A-58080, A-58085, A-58100, A-58111, A-58130, A-58230	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	0d49a82e-7b46-407a-8ea1-44a859125252
A-84000H, A-84040H, A-84041H, A-84042H, A-84111h, A-84130H, A-84131H, A-84202H, A-84211H, A-84230H, A-84320H, A-84610H, A-84620H, A-84700H, A-84707H, A-84708H	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	1ab45c21-e55a-4b04-a9ad-b675ce625961
A-001000, A-01010, A-01015, A-01020, A-01021, A-01025, A-01026, A-01027, A-01028, A-01029, A-01030, A-01035, A-01040, A-01050, A-01100, A-01101, A-01110, A-01115, A-01120, A-01130, A-01200, A-01210, A-01215, A-01220, A-01230, A-01300, A-01500, A-01510, A-0LG500, A-01700, A-01710	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	a485a88f-ba68-47d0-897e-07aaf738fa5f

Hafner Artikelnummer (Verschraubung)	REACH 1907/2006 Erklärung Nr.	RoHS 2015/863/EU konform	ECHA SCIP Nummer
A-02000, A-02010, A-02020, A-02030, A-02040, A-02050, A-02060, A-02070, A-02080, A-02090, A-02092, A-02095, A-02096, A-02110, A-02115, A-02116, A-03000, A-03010, A-03015, A-03015V, A-03020, A-03021, A-03025, A-03026, A-03030, A-03040, A-03044, A-03045, A-03047, A-03050, A-03055, A-03060, A-01704, A-04000, A-04010, A-04020, A-04030, A-04040, A-04050, A-05000, A-05010, A-05020, A-05050, A-06000, A-06010, A-06020, A-06025, A-06030, A-06070, A-06080, A-06090, A-82205, A-82241, A-82242	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	38e065e5-ff58-4f28-8393-8a70579baefb
A-01810, A-01830, A-01831, A-01832, A-01833, A-01840, A-01841, A-01850, A-01851, A-01852, A-01853, A-01855, A-01860, A-01808	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	2aab8d34-1335-49d7-8311-a9caab9bd83a
A-15000, A-15040, A-15130, A-15230	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	c1ad2ff6-26fe-49cb-b941-ad856c9fda0e
A-00101, A-00102, A-001047, A-00105, A-00111, A-00112, A-00113, A-00114, A-00115, A-00116, A-00117, A-00118, A-00119, A-00111SW, A-00112SW, A-00121, A-00122, A-00123, A-00124, A-00125, A-00126, A-00121, A-00122, A-00123, A-00124, A-00125, A-00126, A-00131, A-00132, A-00133, A-00134, A-00135, A-00141, A-00142, A-00143, A-00144, A-00145, A-00161, A-00162, A-00163, A-00165, A-00166, A-00171, A-00172, A-00181, A-00182, A-00183, A-00184, A-00185, A-00193, A-00194, A-00195, A-00196, A-00402, A-00405, A-00701, A-00702, A-00704, A-00711, A-00712, A-00721, A-00722, A-00730, A-00731, A-00732, A-00733, A-00741, A-00742, A-00412, A-00415, A-00416, A-00418, A-00511, A-00512, A-00514, A-00422, A-00425, A-00521, A-00522, A-00431, A-00432, A-00435, A-00436, A-00431SW, A-00432SW, A-00435SW, A-00436SW, A-00441, A-00442, A-00445, A-00446, A-00441SW, A-00442SW, A-00445SW, A-00446SW, A-00641, A-00462, A-00465, A-00466, A-00461SW, A-00462SW, A-00465SW, A-00466SW, A-00471, A-00472, A-00475, A-00476, A-00471SW, A-00472SW, A-00475SW, A-00476SW	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	689b3d4b-cf7c-466f-a40b-2446e6404964

Hafner Artikelnummer (Verschraubung)	REACH 1907/2006 Erklärung Nr.	RoHS 2015/863/EU konform	ECHA SCIP Nummer
A-00201, A-00202, A-00204, A-00205, A-00115, A-00116, A-00117, A-00118, A-00212, A-00213, A-00214, A-00215, A-00125, A-00126, A-00221, A-00222, A-00223, A-00224, A-00225, A-00227, A-00228, A-00125, A-00126, A-00251, A-00252, A-00253, A-00254, A-00255, A-00256, A-00257, A-00258, A-00135, A-00231, A-00232, A-00233, A-00234, A-00235, A-00237, A-00241, A-00242, A-00243, A-00244, A-00245, A-00247, A-00248, A-00261, A-00262, A-00263, A-00264, A-00265, A-00266, A-00267, A-00268, A-00271, A-00272, A-00273, A-00274, A-00275, A-00277, A-00278, A-00281, A-00282, A-00283, A-00284, A-00285, A-00801, A-00802, A-00804, A-00811, A-00812, A-00821, A-00822, A-00841, A-00842, A-00531, A-00532, A-00534, A-00535, A-00541, A-00542, A-00544, A-00545, A-00561, A-00562, A-00564, A-00565, A-00571, A-00572, A-00574, A-00575	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	c0c9a6bd-df20-4361-8fd8-ee2f4cdd1891
A-0621, A-00622, A-00624, A-00625, A-00651, A-00652, A-00654, A-00655, A-00661, A-00662, A-00664, A-00665, A-00671, A-00672, A-00674, A-00675, A-0B121	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	78136c9c-bea6-493c-a755-ddaa392fc44d
A-10200, A-10220, A-10230, A-10240, A-10260, A-10280, A-10290, A-10460, A-10465, A-10480, A-10485, A-10500, A-10510, A-13530, A-13540, A-10550, A-10680, A-10740, A-10770, A-13780, A-13200, A-13220, A-13230, A-013260, A-13280, A-13290, A-13300, A-13460, A-13465, A-13480, A-13483, A-13485, A-13500, A-13510, A-13530, A-13540, A-13550, A-13550BI, A-13570BI, A-13958BI, A-13600, A-136080, A-13740, A-13780, A-13800, A-13805, A-13810, A-13820, A-13825	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	f9bc1606-7c58-4416-bed5-beb89a1f2f5f
A-00361, A-00362, A-00363, A-00364, A-00301, A-00302, A-00303, A-00304, A-00314, A-00315, A-00341, A-00342, A-00343	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	563ec2a8-137e-4452-8296-bb4e1fc229ab
DIFD, MF-AP-01, MF-AP-02, MF-AP03, MF-AP-04, MF-AP-05	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	eeca76b5-a9d9-4f0c-b421-43ca397df650
A-90664, A-90665, A-90700, A-90705, A-90720, A-90721, A-90725, A-90726, A-90740	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	d056efb5-3484-4fd2-875e-242e67ea9257
A-90030, A-90040, A-90130, A-90160, A-90230, A-90235, A-90236, A-90237, A-90240, A-90246, A-90247, A-90248, A-90242, A-90249, A-90610, A-90620, A-90628, A-90630, A-90600, A-90601, A-90602, A-90603, A-90660, A-90661, A-90662, A-90663, A-90250, A-90251, A-90259, A-90260	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	81c3f3a1-4e6b-4ffe-bf22-8ac9bacb7375
163M-11-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	cf55c6ce-a876-44d6-ad6b-9e5109ddbee2
170M-12/0-M16X1	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	cfe33e1f-77cf-46e6-9a4c-8dee17208860
260M-2-M5	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	13834934-74b9-4ee0-8621-ac708b0e067b
260M-3-M5	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	268f718a-fd06-4681-813f-e666517bbe38
260M-10-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	9c1a3629-5e33-4017-85f5-dd113fa9c057
260M-12-1/2	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	45f78ce2-4356-4721-b94a-f1060a0e7c2c
260M-14-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	e9a58bc0-4195-46f0-977b-41904bad3567
260M-14-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	a69497a6-5eea-4591-bc9b-9457afcbf6ed
260M-14-1/2	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	3a9968be-b4a4-4515-8154-1fad7fc97b4e
260M-20-1/2	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	a67c5e20-996b-4ad8-af35-9621a10f97dc
251M-1/8-1/2	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	d9ffaaaa-bcfb-400d-b0ca-82fe1402209e

Hafner Artikelnummer (Verschraubung)	REACH 1907/2006 Erklärung Nr.	RoHS 2015/863/EU konform	ECHA SCIP Nummer
252M-M5-M5	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	27d58699-e4d7-42fe-a215-7aab60b5b570
252M-1/8-1/2	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	2ff2fe42-33e0-49c6-9daa-5c80319e8771
256M-M10X1	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	59ce51f8-3154-4528-9c3e-629af33c33db
256M-M12X1	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	e60617b9-1c53-4871-823b-a5d1381e66ef
256M-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	94e33f99-8435-4cc9-991b-c8c69d001e47
256M-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	d508ca37-5422-40af-a714-f1520decac81
256M-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	653d78d8-275b-4170-8c4c-1e90b60407b
256M-1/2	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	689b4639-66fe-46fe-a5a5-d0fd92ce0e83
515M-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	7729f7bb-0740-4c58-b334-a753edcfe50c
515M-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	9f5cb4f1-6282-48b5-9e00-90ef8ed5615c
518M-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	91afd0a7-8e48-4235-9e6e-175ad7481734
518M-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	cc0ad146-597e-48b9-abb2-c590c07e51f8
518M-1/2	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	f0ed08e0-a100-4912-afbdc-72899ce7d99
535M-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	60472628-e93a-41f3-9ce8-0c92fe44d691
535M-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	ce36ec22-ad5a-4547-a00d-7c098ea51f88
538M-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	baf21833-4c9a-48f0-a8ca-9b483bbfb5d2
538M-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	062fadd6-2024-4f16-8d43-c3e6ffe63a41
538M-1/2	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	74abdd0d-aea9-482f-9089-68114e4163eb
565M-6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	e93d382f-ee1d-4d9b-b291-9eb49dde8d92
565M-9	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	4443ee35-b0c7-44d0-bad2-d2b886836116
568M-6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	eac5cb71-3c88-406c-bfa3-6f889ab7e438
568M-9	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	3051270b-a162-45d8-b6f0-01d6c91db9f2
568M-12	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	a88d5192-b8ae-4240-aa21-170aff59c46c
568M-14	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	8c441a74-428b-4d31-a74f-fe89e858e727
151M-4,3/3-M5	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	2af1fc5c-3d08-4ee8-9d46-93a79c7b9d4d
151M-4,3/3-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	b082c23d-4fed-43bc-9377-f7ca8bd78dd6
151M-5/3-M5	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	1eae082e-1478-4c70-9978-f52b48815064
151M-5/3-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	cfef4dd4-dcdd-4775-9637-a35ab3b7903a
151M-6/4-M5	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	a4b249cc-f368-4724-9e97-1be491041933
151M-6/4-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	f1e2f27b-3c62-4ca3-b8bd-439c2a88b5d9
151M-6/4-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	9a53059d-15e3-4e95-85d7-2a25464409d1
151M-6/4-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	9ddb7b3b-1ade-4a10-814b-09652ac84e2
151M-6/4-1/2	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	666a4661-7ca7-48a1-af30-cb2ad83314fa
151M-8/6-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	5ece549f-f679-4eb5-ab92-3b78b4ea864c
151M-8/6-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	555c4867-cc64-4e36-b51f-80662eb9f1fa
151M-8/6-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	3be77c1-7b98-42c0-8e38-7ef136bafd0d
151M-8/6-1/2	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	4f6fac4f-46e9-4fbc-8f83-0ba2e7df7d75
151M-10/8-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	e947c9d0-a334-477b-a7ee-349d36810649
151M-10/8-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	c0f3312d-e8e4-4e7a-96f9-2e4096a15c48
151M-10/8-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	6463d183-dafc-4b3a-b9a0-3a2bf513a169
151M-10/8-1/2	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	8e8505f9-9a96-4794-ac69-d62b278fa500
151M-11,5/9-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	3bcc2f83-8c46-48b9-8074-f8d2b29f527f
151M-12/9-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	0503dae7-8422-44a5-baf0-b0688a28cb6a
151M-12/9-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	730fbf46-6b3d-498e-bb15-60d31b2bf913
151M-12/10-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	a7b06707-52c4-4201-9519-c52774afa0d5
151M-12/10-1/2	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	a58c0196-2558-4143-86c7-5ff094afde78
151M-15/12,5-1/2	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	a6c13607-99ae-4ffd-b656-e440bfedf467
151M-17,6/13-1/2	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	2b1cbb00-c7f1-4dab-856c-b4f10ecb8f6a
151M-6/4KS-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	a4c5bade-8c52-43c1-80e0-3a5b07fe12e0
151M-6/4KS-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	1c1fad5d-a80b-4eba-a0a9-d8ed1cc9454e
151M-8/6KS-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	6f102368-6431-4e1c-a005-c367f7a5e445
151M-8/6KS-1/2	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	5fcc7bcd-e33d-402b-a013-31c06e7a093c
151M-10/8KS-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	ca74292c-2cdf-434a-b9db-49b037197c4c
151M-10/8KS-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	528da604-cf42-46c7-b84d-dbd8e85c98616
151M-12/9KS-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	d00a5b0e-f35c-4eca-819d-c9078a1b995d
151M-12/9KS-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	976c7635-119f-480f-90b4-cb070803669f
151M-12/10KS-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	ad098da8-b9e6-4057-97ef-ec6be5a0082b
151M-12/10KS-1/2	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	273bd897-45ac-49dc-a3bc-47a5fd10620e
131M-6/4-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	58d52be4-bb83-4fee-b119-6027db2c8c9a
131M-8/6-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	f50eb0f0-2ac4-4866-af99-072e36b26520
131M-10/8KS-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	f511de46-690a-4c10-b7eb-245b67132937
131M-12/9KS-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	10de3eb4-f338-49f1-9f24-5081f229e27c
151M-6/4-M6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	4b2ebddd-981c-4291-aea1-f50bc667bc5c

Hafner Artikelnummer (Verschraubung)	REACH 1907/2006 Erklärung Nr.	RoHS 2015/863/EU konform	ECHA SCIP Nummer
146M-4,3/3-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	10ee5c2d-10cc-4f51-a339-d90139b44860
146M-5/3-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	9c0fc066-eedf-4823-b6df-4f7860df3886
146M-6/4-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	6d5baa61-c0d4-4581-87d1-d39954d71bd8
146M-6/4-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	59d2d80f-1954-44fd-8523-76e8f711e67f
146M-8/6-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	2e4149b5-ca42-47f8-9aca-a528b90c0656
146M-8/6-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	b152ffd8-0a22-4324-81a1-d3efa3706d62
150M-6/4-1/8K	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	bffc55ff-40ae-4e0d-aba9-9cd202942de8
150M-10/8-1/8K	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	52270b62-9e5a-4bb7-9537-f77a68aa9e0f
130M-6/4-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	0a06a847-69be-4b16-b19f-85fa5eabfbf4
130M-6/4-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	1b4c124b-d8f9-4e29-b795-fbe58d4141fd
130M-8/6-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	9c91355d-c03c-4632-8cfe-f866eccdefa6
130M-8/6-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	2906697e-7e61-4325-9118-5c63817a0c8e
130M-10/8-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	64986d19-b4b7-4350-8842-0c1f1a2f94d7
149M-6/4-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	872ce334-8f2e-4f35-b6a7-af3b41c3ce47
130M-8/6-1/8K	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	8fe8e3a4-0dec-4c7b-9a2a-4d851df24140
121M-6/4-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	bb9c8b0a-4d0c-4bf7-b656-67b7272da13d
121M-6/4-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	86887056-be35-44ea-a75d-ee05245fad3
121M-8/6-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	a4e10f0d-f3eb-423e-b7af-ab1e98efd769
121M-10/8-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	e4dc78d8-0a46-4f8b-9b65-a39841ca1e3a
142M-5/3-1/8K	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	2833abab-2d99-4e5c-846a-6ae62f8f0ad
158M-4,3/3	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	c2f76cec-4425-4bc6-a94b-3f2dfdffdec5
158M-6/4-4,3/3	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	473d6b93-7cdf-46a8-9403-234d646d9d08
158M-6/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	84ff3a9c-f733-4537-a67f-8a44b679f741
158M-8/6-6/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	69665a72-2bbe-4e2d-9859-bd56c2c82453
158M-8/6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	8ffb8cc5-e2e3-4745-8242-204c55f0f595
158M-10/8-8/6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	c7e4883d-3a3d-4147-b1f2-d06d222f4669
158M-10/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	dcf95e4e-63b2-4e6a-88b2-5d0ea0e8036f
158M-12/10	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	d629b46d-9e46-4b1b-9f9a-1802e22b47e5
155M-4,3/3	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	22009300-0435-41fa-815f-9adcb47fcd86
155M-6/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	18be49eb-4bc7-47f5-a689-68b7cc55e120
155M-8/6-6/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	dd43c0b0-7057-4233-ac6f-454785363e97
155M-8/6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	f77911f1-2426-4463-8c0a-bc904c9a535b
155M-10/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	2eb7baa2-0bdd-40d7-8c99-8058c529a6cb
155M-12/10	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	c4d39554-dff0-47b9-b58e-915bf25b0dad
154M-4,3/3	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	3c3cedbb5-cdb8-4e5b-8678-c5f5cbca2f1
154M-6/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	a5b2dd08-bb75-433b-b52f-6e6176ae2860
154M-8/6-6/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	5f3db3a2-8eda-4f53-831c-6ccd2e1db4d5
154M-8/6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	c78baffe-c4eb-4f37-bd38-b7503d2dd1b9
154M-10/8-6/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	271e748d-310f-4d0f-b552-5ba8d5eb94a3
154M-10/8-8/6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	e4f9cebe-7a80-48c8-9182-1a6db54c687e
154M-10/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	60acd2c3-821b-431a-98e6-6d7e735c4d51
154M-12/10	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	49539891-cd21-4ddf-8324-3570eabaf436
154M-15/12,5	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	454193e5-1069-4acb-8bc5-99d55a9ade6f
159M-6/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	a80e5f59-4011-4797-abda-cffd47397ba4
159M-8/6-6/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	40d97e51-013d-4bc1-bf57-dc0d0008308f
159M-8/6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	f39d39ee-5ef5-4feb-b99d-eeea3ba5d4c6
159M-10/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	e1635c92-39f0-4926-ba2c-62256bd37946
145M-4,3/3-M5	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	f501d847-efd9-42bc-8070-456ba37110e5
145M-6/4-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	0f56bf31-de44-4349-b00c-6a49a9d0a0ff
145M-8/6-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	3017b5b5-b240-4089-8dc3-9391b48485f7
145M-12/9-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	65f17ccb-8862-474c-b05f-71eb81e92b98
161M-43/3S-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	53d07861-bfbc-4c14-b30e-b56dd6155520
163M-11-1/8A	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	b63cb03c-6dd9-4cd4-b86c-f6bd4d517e4f
163M-11-1/8N	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	c33b5855-23e2-4b30-b291-5c6b938f1357
163M-11-1/4A	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	24b90f12-8b63-43c2-a969-6cf711e68340
163M-11-3/8A	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	98d58ec6-2fca-4d28-8f9d-c57bdd8669f4
163M-11-1/2N	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	fb8b552-58ea-46f8-a616-1ebcbb7cc7aa
163M-15-1/2N	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	bfd0631-574f-4a1b-bc57-04ee14b37bd3
152M-4,3/3S-M5N	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	6141f679-081c-443c-97e5-e48c6fb4a6b5
152M-4,3/3S-1/8A	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	cc7d48b2-7dca-4ca6-9220-e84d8a4a8ba5
152M-4,3/3S-1/8N	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	5feaf85f-ea69-4e1a-974e-31f1f027d464
152M-6/4S-M5N	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	f84665ce-b1f9-4983-b980-fbdd4a00c8b3
152M-6/4S-1/8A	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	635f871e-1a16-4e66-8ff5-54e2db4c8fd7

Hafner Artikelnummer (Verschraubung)	REACH 1907/2006 Erklärung Nr.	RoHS 2015/863/EU konform	ECHA SCIP Nummer
152M-6/4S-1/8N	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	4582ed9e-f021-4a09-b95d-a401699ecb04
152M-8/6S-1/8A	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	d67531a1-d4ed-4f94-986c-7b1a08f47048
152M-8/6S-1/4A	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	3a474b4f-30c0-44c0-a5ab-8abc357c9714
156M-4,3/3S-1/8N	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	2fd1f329-3b13-41ab-8c47-974a7b947316
156M-6/4S-1/8N	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	964d205d-2d5f-44b1-9993-f7ffdfea1680
156M-8/6S-1/8N	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	cacd19f4-d125-470b-8eb6-5c58147f1f89
156M-8/6S-1/4N	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	3aaed024-4f6e-4424-ac0b-dcf1a7129ded
156M-10/8S-1/8N	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	825216ac-7a53-4ed8-b3d2-05c883708999
156M-10/8S-1/4N	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	6a6a6f6d-2af0-4234-871c-fcd3c39b0b768
156M-8/6-3/8N	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	923f4461-7c92-4be5-a53c-09c78f64d504f
156M-10/8-3/8N	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	261a458e-5ec6-476f-9f3c-f4fe76ee514c
156M-12/9-3/8N	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	edb45ac7-cb71-439a-8a89-7526b3c5db5
156M-12/10-1/2N	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	d8ff35a8-0956-4bf1-ad5d-b8dfb6f9169
156M-15/12,5-1/2N	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	24a8fae0-9399-4857-b791-17c38f2f5417
157M-8/6S-1/8N	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	c33e7f99-799f-45b1-bf57-8ceffb0b55fb
972P-6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	f89f8efb-23d5-459d-90cf-4712ad09be1e
972P-8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	92992b5c-15da-4b45-8272-b41bc5fa9895
972P-10	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	d7478ad6-7446-4011-866d-2789f9485d59
972P-12	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	fe06b17e-ed00-40d3-aec1-00475ea6f600
908M-6-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	1c3ed5fe-af99-496c-b5a3-aa414c1126a8
908M-6-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	e706ee87-d6a3-4f5e-8e72-9482bbbc4fea
908M-8-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	fbe2ed9e-3b58-46d7-8e5c-84fee1962451
908M-10-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	4fbf09f3-a96e-44f5-a3e5-d2bf9e8f162c
908M-10-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	426b1597-aff2-4398-ab10-b6ee08e7db33
908M-12-1/2	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	fb566acc-8629-437e-88f9-313959620bd1
908M-16-1/2	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	5779fe84-9f7e-456f-bd2b-b70cead34996
947M-4-D6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	4a3eb622-0d2a-4cde-b5ba-af0378a1c9f2
947M-6-D8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	c1b6093c-2fd8-471b-98b0-2ef002147e80
947M-6-D10	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	cb4ed4a2-39b7-4e37-8e5b-419332c2a1b3
947M-8-D10	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	e6073d0e-eb15-4cad-a99d-50cce89685b4
947M-8-D12	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	ed983283-4782-45ea-949a-a668023f8c09
947M-8-D14	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	3feb5366-b360-41cc-a926-a4b19526d267
947M-10-D12	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	bb306087-d05d-468f-92aa-9f30859e9a80
947M-10-D14	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	83e6255c-da1f-40c9-a2ea-59b2fd5670f8
947M-12-D14	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	0665dd1b-18ff-4206-8d5c-4ec04afb83db
951M-4-M5	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	82238aeb-b033-4280-96fd-3a83eca5a897
951M-4-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	c56bfe5a-ae58-440f-9276-62bf0824b521
951M-4-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	c696b462-6ac6-4fb6-8ddc-508a1b14f173
951M-6-M5	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	9176849e-2d9b-4396-8754-87e80f58e70d
951M-6-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	3e34615d-e64f-40d1-b461-79583b0d84fa
951M-6-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	0ab32c9a-5897-450a-8de1-2879c33a9cb0
951M-6-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	fd83aa89-9752-4f84-81f6-ca77525b60d5
951M-8-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	84d9bc92-80a6-4210-91c6-a44dfade634c6
951M-8-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	caa0461b-bd10-4701-ac13-51dd01d86120
951M-8-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	1cf68884-4550-4a8c-a321-dfb07f4f7048
951M-10-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	da3f7fb5-91a2-4e75-8d8e-df609df5118e
951M-10-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	8932a26d-a536-4cd4-84f7-a9aba286d225
951M-10-1/2	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	c3ce87e1-9b8f-4a8a-963f-fcc90c5e981d
951M-12-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	79da52e3-9485-43b3-ac6a-3e84b4160dd1
951M-12-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	4c5097cb-5973-4c65-a63d-4a0923c02f76
951M-12-1/2	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	9ba809f5-c51e-4682-9ba9-586b7ecf784b
951M-14-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	8ec9e1ed-ee8f-492d-96a7-e56106e21ded
951M-14-1/2	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	6dd7c441-25df-4461-9d95-f7f641fc46b8
951M-16-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	bc61d732-2a48-40d3-acb3-a1e93001d5da
951M-16-1/2	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	146589cc-77d7-4c92-b5f9-c5fdde369c63
951M-22-1/2	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	c24e9e9e-d5a5-497c-88bc-6caa1840125e
951M-22-3/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	8842330d-ccad-4bbf-8e47-a44d1fc069d9
951M-4-M7-I	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	2ac030a7-a33e-4efb-a4ba-805e94ffd5d3
951M-6-M7-I	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	f95f9bd9-7276-4e39-92f1-d00e65f1b7d7
951M-10-D1/8K	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	169cc708-b37b-4beeb-8e50-5ba0bcf14f7a
946M-4-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	cf596be8-7628-4289-acd5-261684513cb4
946M-4-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	ed2615b4-0d35-4018-8728-47ba572debc
946M-6-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	ed51a7be-6672-472a-9d41-bc9345a29a04

Hafner Artikelnummer (Verschraubung)	REACH 1907/2006 Erklärung Nr.	RoHS 2015/863/EU konform	ECHA SCIP Nummer
946M-6-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	132a3784-148b-46c5-98af-dfa21134cdcf
946M-8-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	5fe3a8b4-deb9-43bb-bf62-85ed517bafd3
946M-8-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	6085b17a-9459-4919-b74c-7248ef9d7c9
946M-8-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	cde84d94-82c9-4d4a-a5a5-47511336307f
946M-10-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	24a1388a-a6b0-42ea-9f19-6be4e94b5a1c
946M-10-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	cefc7aad-2bd4-4f2b-8a2a-e858db84a569
946M-10-1/2	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	abc58e02-dc9d-439b-9624-4ff55b0eb6dd
930M-4-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	1e0bf4d6-0048-4f0e-95f7-8e2f07aaace1
930M-4-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	17c88fd1-3035-4aa3-ac25-4e3e5e014710
930M-6-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	a3fc5b15-66f2-4b6d-827b-8f08b47c4249
930M-6-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	afc95520-9ab6-4c34-b527-d8bec4a8308b
930M-8-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	546c7bf3-0c87-4553-a51d-f1d0c569177a
930M-8-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	dc1788ff-e971-4cc0-a96e-c93217c0e913
930M-8-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	6eb5cac7-5477-4fe9-b8c9-d1b79c2fad4
930M-10-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	c5ae3e18-e4a7-41a0-8587-0a9e697a18a0
930M-10-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	de1d6415-183a-4c1a-8f67-9f9e5810bcc
930M-12-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	195d757a-6a0b-4847-8710-5f9bc6018677
930M-12-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	6c28f152-730e-4aa9-b672-63382f691075
930M-12-1/2	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	cdabf68c-6b84-4e4e-94f0-8bc0303bfff35
930M-8-D1/4K	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	9f44b3a6-24b2-46f2-8374-e5c009af4cf8
930P-4-M5	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	b4093e04-9369-4efc-9174-5f8bbe65aed5
930P-4-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	c1279ba8-0018-4b97-bcb3-b9f708a9f0e0
930P-4-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	ef345038-a166-4fcb-98d6-d6b0d648173a
930P-6-M5	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	ffa9e768-7eb3-4e9a-8a7d-0dd18c5c1ef4
930P-6-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	8b2cbe06-aff7-48f2-bc68-55757fcca0d5
930P-6-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	b4ef8c74-4e6e-439a-a2d0-70b6da818cab
930P-8-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	e1e5b076-6d6d-4456-adbb-1f5b303d3cca
930P-8-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	7e5816c7-be39-468b-8a32-b06b89563da6
930P-8-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	d8e24b09-ac42-4995-9bc8-3841fd375403
930P-10-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	da1ab719-b69e-40c4-8712-06d0e5338a2a
930P-10-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	edd0afd5-14f1-4d88-a385-e8370050ab71
930P-12-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	241fe4c5-8165-4929-a577-68cc16c52f97
930P-12-1/2	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	125f7eb7-3dc0-4ed0-a041-a12ba89dfb6
930P-14-1/2	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	4bfb5867-2ee6-4c67-b5ba-ab99269d4fd7
930P-16-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	dc776ed6-a320-41bb-a9a2-2d9ee02074ee
930P-16-1/2	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	7aeac706-b9e3-4d1a-b88a-8c87d221cca9
930P-22-1/2	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	5910f138-2bff-468f-a07c-961e62b524d3
930P-22-3/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	b1dfbb83-ae16-4dcb-ae59-6c79825266d3
980P-4-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	25be51db-7b58-437b-84aa-48897df1f30d
980P-4-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	6f8f4d9d-6aa5-4f7d-b579-0f539249cfad
980P-6-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	087100f5-7d1b-4bd5-9645-a97262ef43a1
980P-6-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	3d1f943e-8ad4-4b84-85e6-115f824c85d1
980P-8-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	8ac2b227-ad14-47b3-a97c-40dfcd38d595
980P-8-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	3b4e292e-d824-4aae-869e-528fcf0c09b0
980P-8-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	a8a0e3fe-6bbe-4a5d-93e3-349ea4d7f872
980P-10-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	8a77a06a-6138-47ed-86c4-b3011ce6c5b2
979P-4-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	aaa11fe8-b69a-4842-9305-13249caae257
979P-4-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	524ad80c-e44d-4858-8d13-a54e6a8404d4
979P-6-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	60ab9051-4615-4c19-b328-3c23194c666e
979P-6-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	11c193ae-d361-47e9-b41c-6603cfd1f7fd
979P-8-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	4ea0728e-1a7b-498a-9134-d03a3ac11b2c
979P-8-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	a93f261c-a0c9-49ed-881e-6cb5a593e2f6
921M-6-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	48ab059e-957a-42a2-b4f5-0dcbdaf92cd7
921M-6-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	f156c0e5-c821-46e9-addc-636f9eb7f206
921M-8-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	003aad5-4364-4cb8-afa8-eb24b45655da
921M-8-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	ba926bb0-d3b6-4903-8806-c5092fac4acc
921M-10-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	c564783c-3301-465f-bb7a-931ecacfb659
921M-10-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	cdd747fc-ce18-4944-a67c-a9938ab9b625
921P-4-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	3e2b7fd4-aff8-4a16-9562-6270e48d050b
921P-4-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	61bc137f-ce54-4c08-8681-981b81041b6d
921P-6-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	fb4ed82-76bf-4581-bb09-2e0829f3dc97
921P-6-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	de0049cd-3beb-44f1-ae34-922e7af4cafc
921P-8-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	207ae2b2-699b-432e-bd40-2f08e6439078

Hafner Artikelnummer (Verschraubung)	REACH 1907/2006 Erklärung Nr.	RoHS 2015/863/EU konform	ECHA SCIP Nummer
921P-8-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	8c670521-71ac-4e41-99cf-e6ff89458f16
921P-8-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	92a1b9be-8460-468b-9f2d-bfd1f813b4ed
921P-10-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	d9ade68e-b55b-46aa-934d-e6322d2a5725
921P-10-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	187b5782-47fe-4285-956a-2a03a486bc1c
921P-12-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	a30cc16e-54f9-413a-ab99-ee71da7833f9
921P-12-1/2	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	ff4809f9-8d4c-4a4e-ae27-59fa90b03d35
921P-14-1/2	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	b70f9e5c-626e-415c-852b-5ad568fd4bf9
921P-16-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	2025678b-a7c1-4aa8-90fb-f9e0b4b8e2bc
921P-16-1/2	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	b7d2873e-7a69-47a7-b0fe-6149e1438879
921P-22-1/2	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	28b7a247-8bfd-4e91-a6d4-6fddb3162eae
922P-6-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	c96d7103-0253-4c4e-b884-cef5934e2a39
922P-6-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	fb1696aa-0110-4b95-8784-3743deac38f7
922P-8-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	cc8b5536-45e3-4eca-9c7c-59febe926064
992P-4-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	6405a0bf-c73a-4697-ab52-8fb766393a16
992P-6-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	1a46ea5c-2257-4f81-b136-638a3b2604e8
992P-6-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	b313179b-d0a2-45a6-9ca3-6113b5dc8e77
992P-8-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	13709f88-73ab-4329-b913-9604e9792de4
992P-8-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	57258374-998e-49bd-a503-5fd50f89d04d
992P-8-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	58f69436-b143-4139-b85f-9d1ffb2a567f
992P-10-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	4af9eb06-591e-49f5-a58e-2f8625babbbed
992P-10-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	8f1c583d-688f-453f-b76c-d35d82a30964
992P-12-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	84e73ad1-5dc6-4b99-a665-42fbd9ccafe4
958M-4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	4a8d65c4-d062-4841-9ef2-8509a4f65d34
958M-6-4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	1f3bb4ad-42dd-4c3a-8f19-876c0e345c79
958M-6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	a5f65465-63f4-4596-a596-ef11ecb6e493
958M-8-6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	eafcd0f0-5845-42c5-a84a-ec8f37a5fa3f
958M-8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	3af12a8e-74fe-453f-a9d7-6b894108c78d
958M-10-8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	b032160c-6508-4541-be32-6e7708a3b746
958M-10	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	7333e144-d87b-48fe-a247-1bddc956f8b9
958P-8-4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	76f9cd23-4485-4d88-84eb-6c3c3cbcf05c
958P-4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	42da3e3c-a0d4-4c31-9489-0c67fcf91d0c
958P-6-4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	29dc2f47-4ada-4390-8d2f-0a089ed26b0f
958P-6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	76bbe6fd-c700-43db-ad22-aff5c1d6bfc3
958P-8-6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	9c9bfebe-f10c-4106-92d3-ad422eebada9
958P-8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	9e48460f-b209-44c2-8b2a-793e55968a0a
958P-10-6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	9cc01059-df50-438a-9950-73a5a5d81040
958P-10-8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	af7712d6-b8fe-43cf-83ce-e5d681e8b7af
958P-10	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	e4e6ef4a-09d0-4422-b78e-8c8d31346b6b
958P-12-10	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	81e38898-56a7-44cd-bd5b-7c5768222b27
958P-12	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	3c7ce42a-e300-4e28-8fcd-da73ff338edf
958P-14-12	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	e47556bb-3fdf-497c-81f0-ddd734bd98cb
958P-14	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	b9241d49-9c56-441d-bbb4-eae489070799
958P-16-12	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	69ed7556-2d45-4018-af83-a7b6766dfba
958P-16-14	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	c6a7e372-362e-4dfa-a45b-a76cd0b940f1
958P-16	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	8af6d02a-a1ad-443d-8ec6-3651e08af40c
958P-22	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	28f3c232-2fab-43ef-9e2f-032ff71a300c
955M-8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	5416c185-e6e8-4fe4-acbf-2b4b3a76921d
955M-10	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	81d998bd-a6cf-4d8d-ba07-469669c70198
955P-4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	5022d4a6-1138-4b0a-8eb0-5758503d3da0
955P-6-4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	54ea5068-5099-4f26-acd5-f162bc5f11a
955P-6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	04f7c107-78e5-40f9-9c48-53c51fc3197b
955P-8-6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	e4ef5ff4-4664-4a1f-9ed6-352917be63fc
955P-8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	f624bdae-3289-40a5-af93-adbc410ebc30
955P-10-6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	25929874-ff86-4205-b4be-f81823c5fe44
955P-10-8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	6166160c-09ad-4dee-879d-7dab4c6a3e8b
955P-10	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	0d50d25c-fb6c-42ee-b2c8-3a0506c9a16f
955P-12	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	f031a015-5ffe-48f4-95be-293292ebca3b
955P-14	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	b2a10c23-8df3-4c13-9db2-91f99f2c53a0
955P-16	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	5a9226af-2fac-4466-b0fa-701d66656a0f
955P-22	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	a761e8ce-d230-4e06-8955-19b80d36a929
954P-4-6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	34c34cc8-b330-4ce8-8bb2-f0f28439c538
954P-6-8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	1b42a16f-7a84-44d8-9280-2d11b5e4b87f
954P-8-10	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	d0a49dde-eab4-4490-b727-581aad022110

Hafner Artikelnummer (Verschraubung)	REACH 1907/2006 Erklärung Nr.	RoHS 2015/863/EU konform	ECHA SCIP Nummer
954P-10-12	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	af374b78-8480-4be5-91c7-e6a8f3ffe9f6
954M-4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	7dac9b23-c081-4783-a5fb-ddfa90094f7e
954M-6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	0d87fc5e-460f-401c-884a-2d2a417fe8e8
954M-8-6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	40ee759a-f623-4662-a982-9b605bbc8585
954M-8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	66837487-7444-48c8-bf0b-c387ef94ec20
954M-10	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	d5a9ba92-fc36-4aaf-9d4e-7559d8690753
954P-4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	94720e25-3818-458e-9737-890670c30d6e
954P-6-4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	6f5f501f-f663-48e3-8718-2dbb4892dde3
954P-6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	60f42544-a17a-43c7-b0b0-69a6217be12a
954P-8-6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	4e1688c8-c790-410d-9194-a975a58135cc
954P-8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	a87ad6fc-e5d5-44b0-911c-854738261e79
954P-10-6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	8e6e7941-ea82-44f9-9b28-97bfd87db723
954P-10-8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	1bfd6e3a-cae2-4dc4-b19b-34dd61d92286
954P-10	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	cb22beed-6952-4d2f-9ede-1eead9d2c311
954P-12-10	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	db52470c-a73f-406b-8aa3-bb99c598243e
954P-12	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	41ea9376-15e6-4ebb-9357-39aedba64d8d
954P-14	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	d60f63e7-baa0-4c20-bb98-a8bd0323cb13
954P-16-12	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	db8aa8a4-4a15-4e6a-bee4-7a78f75dcd32
954P-16	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	e5e0be41-3175-4bee-ae9a-950c03eba712
954P-22-16	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	16c62486-bf80-418d-ac76-509f38913c34
954P-22	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	475e7c0f-30a5-4b23-8dd8-b43dd8d3ebca
982P-4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	7cc2481a-d08b-41a6-b1e9-af003cf5f46
982P-6-4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	ad25dd0f-fdc8-4058-a24c-320c69adbdbd
982P-6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	5950df2b-1aa7-43f2-90ff-7a60011caab7
982P-8-6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	9756d556-0c50-4eaf-a093-ad79be0d53ef
982P-8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	71ccca0f-eaaa-4aa2-b5cd-456a73b7d4
982P-10-8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	326e5e7d-001b-46e3-b841-4de3a7daa332
982P-10	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	8b4fc4a8-2bf1-4f01-96e4-e236e44dc8d2
982P-12-10	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	0b3afef8-2e31-47ec-ba7f-497973030ffb
982P-12	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	ae5df1b8-5e81-42e6-98ca-3b31685009a8
982P-8-4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	9453abf3-87b8-4951-9d0f-b2676398e1d6
982P-12-8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	aa10c3d1-8b09-4113-814a-abf98b9e074e
959P-4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	f522b0d1-1788-417f-8e83-fae9423b6cee
959P-6-4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	2977e6dd-92d0-4c05-8a07-eeec8e00633c8
959P-6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	02108e84-0abe-4c15-81cc-d945d6e06fa6
959P-8-6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	f221201a-fa3a-48d5-8379-2db3cbb275ea
959P-8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	7cdbe15e-9e85-4899-96ca-6496cbe85e4a
959P-10	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	57b019da-f1ad-4274-a755-b6d6f717376d
959M-4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	1d27c915-86b8-4dbf-acc4-43b8683bf53e
959M-6-4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	127584eb-04b0-40df-a737-1e1c28128ab7
959M-6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	63dba11d-f8b6-411c-a5a5-34d23fead103
959M-8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	f8d986c0-383f-4d10-ba40-7f0b39334fa6
959M-10	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	3cc39409-44ef-4412-8aea-398ebec91cfd
959M-12	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	67788426-1f38-42e0-9e62-0bccf8942e51
959M-14	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	d45a5812-038c-46ed-8a19-3349697b935b
945M-4-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	fc9cd7c7-9c17-4926-b8b7-4016fab6236f
945M-6-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	15aa0ee3-9754-47ca-81dc-0dab7d86e04e
945M-6-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	098540e7-d34a-4ebc-89ec-571158ffc3af
945M-8-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	8c3278a1-8deb-484e-b2cb-d63eeb0b90ba
945M-8-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	01c5aa59-6238-4f1b-8943-caab4758de84
945M-10-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	6c32633a-b92d-4401-881c-a90b8d50cba5
945M-10-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	f7753244-f0f7-4b84-92c7-7cd71d340b5a
545M-6/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	ff2c80e4-73ab-48a7-afb2-0082f867a31d
545M-8/6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	5c09ba47-77e6-417b-b1a8-b775367f19ad
548M-8/6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	8c9277d1-18a0-441e-aa10-7b4e3a39ab44
548M-10/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	fb9197eb-f313-425b-be10-a6dbf047cbb9
585M-6/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	7a963644-a6f3-4339-8ed2-b4954fac5fbc
588M-8/6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	02e6cc76-5c7a-4999-b1c9-14461b73f968
588M-10/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	8647cb62-8f68-4f91-aba7-aa73e40d5e64
554M-6/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	e4029077-2d0f-4be9-a6ec-dd2ba14a3777
554M-8/6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	c3bf6dcd-6988-4999-b3cf-6ca0dfb7b403
955V-6-4FF-S1	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	4b6ba778-bfe9-4dc2-a5e8-08c5cbb60334
952P-4-M5	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	60b17f1d-d6e5-41ea-9a83-cb97491a91e4

Hafner Artikelnummer (Verschraubung)	REACH 1907/2006 Erklärung Nr.	RoHS 2015/863/EU konform	ECHA SCIP Nummer
952P-4-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	1c52eb34-ed8d-47a2-887b-7d2e3c946f8a
952P-6-M5	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	4d7420e0-8a0c-46cd-bf98-a6a5bf1f4861
952P-6-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	01d9f1a9-cc36-44a8-9d21-4969363eb140
952P-6-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	476a6a13-784c-40ad-a121-d99397ec2efc
952P-8-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	073be3dc-b77e-4ed3-bd4e-958d537a834f
952P-10-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	000fdde7-a01a-4d2e-88ae-f0f207c8675f
952P-16-1/2	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	e9cdc8fb-5476-47f1-b789-72e3cc1cb69f
951X4-6FF-1/8-S91-M	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	e3346a0e-0b02-473b-a444-bd86f6990436
951X4-6FF-1/8-S91	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	e3346a0e-0b02-473b-a444-bd86f6990436
930X4M-6FF-1/8-S91-M	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	0f046033-847d-472a-93a4-d5100efe56c6
930X4M-6FF-1/8-S91	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	0f046033-847d-472a-93a4-d5100efe56c6
SVER	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	3cb22065-2b0a-4134-856d-5d014248a175
SVE	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	c868e48d-0785-4b96-b217-38c3f167e808
S8 3/2 NC N3	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	1e2bcdef-001e-4656-bc19-e10f2ba58582

Hafner Artikelnummer (Zubehör)	REACH 1907/2006 Erklärung Nr.	RoHS 2015/863/EU konform	ECHA SCIP Nummer
ITS-958P3-6PF-PT100	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	c667faed-83a1-4e7d-b715-9cfad8221a54
ZAV-100/06-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	60c089b6-a171-4da5-b91b-7622ac3df88b
ZAV-100/12-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	4a56aa85-962a-4a6f-a03f-c0da5e58989d
ZGV-100-D20-52	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	2dd83861-20d1-419f-beeb-bddf4b4ae631

Hafner Artikelnummer (Magnete)	REACH 1907/2006 Erklärung Nr.	RoHS 2015/863/EU konform	ECHA SCIP Nummer
E22-12DCH	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	d59df7a5-ee6c-4aea-833d-93c50ce20026
E22-24DCH	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	62aacb49-73d3-4bea-b52e-3cac94c2ed10
E22-230ACM	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	3a4b7473-c9fe-4a42-9218-44104b49a375
E22-24ACM	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	863b44c9-dc0f-41d3-8951-be2b0d52272d
E22-42ACM	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	b85da694-2d72-494c-8bbf-044fb5b2fa66
E22-110ACM	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	c5f3b023-f7d6-4703-b890-2d9f0633d930
E22-12DCM	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	ed744631-cb4f-416e-9e15-7c900bf090e4
E22-24DCM	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	75db6049-22d2-4b7e-9664-a3564ba84f6d
E22-24DCM-ST	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	173838eb-ae15-4b73-8a1b-7d92fe60fe7f
E30-230ACP	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	911969a8-99b9-4ace-848f-4d05cec0ea5a
E30-24ACP	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	d6f939df-a99a-43af-a934-4c704a114b68
E30-12DCP	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	81dcf6fa-288f-472f-8e40-321fb78d8e1
E30-24DCP	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	46406099-b110-4152-87e8-3bc52bb6a4fc
E44-24DC	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	3122e67d-afbc-44ad-9fd8-3323f37112fc
E44-230AC	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	0c505c7a-5a40-49f9-a579-b50390edb957
MA 22 EEx m II T4 110 AC, MA 22 EEx m II T4 230 AC, MA 22 EEx m II T4 12 DC, MA 22 EEx m II T4 24 DC	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	ac493e0f-f3ea-40de-80ba-e069d7be97a2
MA 22 D 24 DC HP, MA 22 24 DC 6W	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	26fec9dd-25d4-4175-b1bd-74f0c730e14a
MA 30 S8 24 DC BN N5	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	01b468bd-7fd4-45c4-9f40-19fd8ba6ed664
MA 30 S8 24 AC N4, MA 30 S8 24 DC DIN N4 KH	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	f3556c42-6c7f-4e29-bb18-3d0e66a89ab3
MA 22 24 DC DIN	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	2836e3bd-1b15-4372-8b3c-f859f61fed1b
MA 30 S9 EExia IICT6 24DC (DE)	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	8938fecb-46df-42ec-9097-9d63368b35a7
MA 36 S13 EEXmbIIIT5 230AC	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	5b1a664c-112c-449d-86d8-a5d909070238
MA 52 EEx emb IICT6 24DC, MA 52 EEx emb IICT6 230AC (DE)	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	5a61623c-fdab-46a4-8c22-f26be2241916
MA 30 S9 EExia IICT6 24DC (HU)	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	c7414d2f-f6f0-4148-9b0f-9e39ac4b5007
MA 52 EEx emb IICT6 230AC (HU)	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	89295ac7-395f-4a37-a680-f4a59ed16d53

Hafner Artikelnummer (Magnete)	REACH 1907/2006 Erklärung Nr.	RoHS 2015/863/EU konform	ECHA SCIP Nummer
MA 22 24 DC DIN A4X, MA 22 24 DC DIN A4, MA 22 D 230 AC, MA 22 D 24 DC, MA 22 110 AC UL, MA 22 230 AC UL, MA 22 24 DC UL, MA 22 D 24 DC 4,2W M12, MA 22 Eec nA IIC T 5 24 DC, MA 22 24 AC, MA 22 230 AC, MA 22 24 DC, MA 22 24 DC, MA 22 110 AC -20%+10%, MA 22 24 DC HP, MA 22 230 AC LP, MA 22 24 DC LP	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	7cae97d2-dd05-4045-8cbf-a3064dbfd4e9
MA 36 EEX dm IIC T5 110 AC, MA 36 EEX dm IIC T5 230AC, MA 36 EEX dm IIC T5 24 DC	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	02889f57-9ff5-4171-b55b-43c863b751fb
MS 15 3/2 NC 24DC HT	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	54463a0a-6abc-4d7c-bf08-d139a60d4894

Hafner Artikelnummer (Pneumatische Zylinder)	REACH 1907/2006 Erklärung Nr.	RoHS 2015/863/EU konform	ECHA SCIP Nummer
Serie: H..., R..., DIFD...	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	66c411f8-0834-4fcc-9e61-9864d0c38807

Hafner Artikelnummer (Luftaufbereitungseinheiten)	REACH 1907/2006 Erklärung Nr.	RoHS 2015/863/EU konform	ECHA SCIP Nummer
FC-0-1/4, FC-0-1/8, R-0-1/4, R-0-1/8, RE-0-1/4, RE-0-1/4-2, RE-0-1/4-4, RE-0-1/8, RE-0-1/8-2, RW-0-1/4, RW-0-1/8, FR-0-1/4, FR-0-1/8, L-0-1/4, L-0-1/8, FRL-0-1/4, FRL-0-1/8, FFC-0-1/4, FFC-0-1/8, F-001, F-1-1/4, F-1-1/8, F-1-3/8, F-2-1/2, F-2-1/4, F-2-3/8, F-3-1, F-3-1/2, F-3-3/4, F-A-2-1/2, F-A-2-1/4, F-A-2-3/8, F-A-3-1, F-A-3-1/2F-A-3-3/4, FC-0-1/4, FC-0-0/8, FC-1-1/4, FC-1-1/8, FC-1-3/8, FC-3-1, FC-3-1/2, FC-3-3/4, R-0-1/4, R-0-1/8, R-1-1/4, R-1-1/8, R-1-3/8, R-2-1/2, R-2-1/4, R-2-3/8, R-2-3/8-4, R-3-1, R-3-1/2, R-3-3/4, R-HIF50/160PHY, FR-1-1/4, FR-1-1/8, FR-1-3/8, FR-2-1/2, FR-2-1/4, FR-2-3/8, FR-3-1, FR-3-1/2, FR-3-3/4, FR-A-2-1/2, FR-A-2-1/4, FR-A-2-3/8, FR-A-3-1, FR-A-3-1/2, FR-A-3-3/4, L-0-1/4, L-0-1/8, L-1-1/4, L-1-1/8, L-1-3/8, L-2-1/2, L-2-1/4, L-2-3/8, L-3-1, L-3-1/2, L-3-3/4, FRL-0-, FFC-0-, F-, FC-, R-, FR-	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	ff07e87a-5d79-41f8-b63f-0e785b227157